

Original Bosch Kundendienst – Reparaturpreise seit 15.07.2022

Komplettpreise für Kaffeevollautomaten

Komplettpreise geben die Sicherheit einer einheitlichen, unabhängigen Preisbasis. In unseren Komplettpreisen sind alle für die Diagnose und die Instandsetzung notwendigen Aufwendungen enthalten. Ersatzteile, Arbeitszeit, Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten für den Auftrag, Werkzeug- und Hilfsmaterialbereitstellung, umweltgerechte Entsorgung von ausgebauten Teilen sowie die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer.

Darüber hinaus wird jeder Kaffeevollautomat mit unseren speziellen [Pflege- und Reinigungsmitteln](#) > vollständig gereinigt und entkalkt.

Überprüfung		€ 99,00
Reparatur für Serie 3*		€ 199,00
Reparatur für Serie 5 - 6*		€ 259,00
Reparatur für Serie 7 - 9*		€ 289,00
Reparatur Einbaugerät*		€ 329,00
Wartung Kaffeevollautomat*	Funktionsüberprüfung, Überprüfung und ggfs Austausch von Dichtungen, Reinigung & Nachfetten der Brühgruppe, Reinigung und Justierung des Mahlwerks, Durchlauf Entkalkung und Reinigungszyklus, Funktionskontrolle.	€ 119,00
Versandpauschale Abhol- und Lieferservice	2 Strecken	€ 72,00
*Services exklusive Versandpauschale		

Alle Preise sind inkl. der gesetzlichen MwSt.

Reparaturpreis Großgeräte

1. Geräteüberprüfungen	Die Geräteüberprüfung gilt entgeltlich und vorbehaltlich der endgültigen Festsetzung nach Durchführung der Instandsetzung.	
1.1 Überprüfungspauschale vor Ort (inkl. Anfahrt)		€ 119,00
2. Reparatur		
2.1 Reparaturpauschale ohne Material (inkl. Anfahrt)	Die Reparaturpauschale bezieht sich auf alle Geräteklassen exklusive Kühl- und Gefriergeräte. In der Reparaturpauschale sind Anfahrtspauschale, Arbeitszeit, Arbeitsvor- und Nachbearbeitung sowie die vorgeschriebene ÖVE Sicherheitsüberprüfung enthalten.	€ 179,00
2.1.1 Reparaturpauschale Folgergerät ohne Material		€ 119,00
2.2 Arbeitszeit Kühl- und Gefriergeräte (1 Stunde = 10 AW)	Die Verrechnung erfolgt in Arbeitswerten (1 AW = 6 Minuten). Die Mindestarbeitszeit beträgt 3 Arbeitswerte.	€ 129,00
2.2.1 Anfahrt		€ 70,00
2.2.2 ÖVE Sicherheitsüberprüfung		€ 6,00
2.3 Sonderaufwand	Silikonieren, Reparatur hoch eingebauter Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen Laugenbehälter- und Trommeltausch, Reparatur von Induktions- Kochfeldern mit integriertem Abzugsmodul	€ 59,00

Alle Preise sind inkl. der gesetzlichen MwSt.